

# APC On-Site Service Upgrade to Factory Warranty Serviceerweiterung Arbeitszeit und Ersatzteile 1 Jahr Vor-Ort 9x5 Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag für P/N: SMX48RMBP2US SRT1000XLJ SRT10KXLJ SRT192BP2J SRT192BP2US SRT48BPJ SRT8KXLJ



**Artikelnummer** 999826725

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen wichtig, dass ihre Systeme kontinuierlich online sind. Längere Stromausfälle können zu immensen Produktionsverlusten führen, die schnell einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro erreichen. Mit den APC On Site Repair Services erhalten Sie die erforderliche Unterstützung vor Ort, um die Systeme innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens wieder in den Betriebszustand zu versetzen. Die Außendiensttechniker sind umfassend geschult, um Probleme schnellstmöglich zu erkennen und zu beheben und dadurch die Downtime zu minimieren.

- **Erfahrener, zertifizierter Servicetechniker**

Unsere erfahrenen Servicetechniker werden regelmäßig nach dem aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsmassnahmen geschult. Darüber hinaus erhalten Sie eine umfangreiche Schulung auf alle APC-Produkte, sodass diese Mitarbeiter Ihnen die zurzeit branchenweit beste Serviceerfahrung bieten können.

- **Ersatzteile inklusive**

Bei einigen Service-Verträgen sind Ersatzteile und -komponenten enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.

- **Arbeits- und Anfahrtkosten inklusive.**

Reisekosten und Arbeitsaufwand sind in den meisten Service-Verträgen enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.

- **Schriftliche Berichte**

Sie erhalten schriftliche Berichte von APC-Projektmanagern, sodass Sie über den Fortschritt Ihres Projekts informiert sind.

## Weitere Bilder

